




<p>Znaki ewakuacji</p>	<p>Ochrona ppoż.</p>	<p>Oznaczenia budowlane</p>	<p>TEMAT</p>	<p>OBIEKT</p>
<div>  <div> <p>kierunek drogi ewakuacyjnej</p> </div> </div> <div>  <div> <p>do wyjścia ewakuacyjnego</p> </div> </div> <div>  <div> <p>wyjście ewakuacyjne</p> </div> </div> <div>  <div> <p>schodami w górę</p> </div> </div> <div>  <div> <p>schodami w dół</p> </div> </div>	<div>  <div> <p>gaśnica</p> </div> </div> <div>  <div> <p>ręczny ostrzegacz pożarowy</p> </div> </div> <div>  <div> <p>koc gaśniczy</p> </div> </div> <div>  <div> <p>hydrant</p> </div> </div> <div>  <div> <p>ostrzegacz dźwiękowy</p> </div> </div> <div>  <div> <p>telefon alarmowy</p> </div> </div> <div>  <div> <p>główny wyłącznik prądu</p> </div> </div>	<div>  <div> <p>drzwi jednoskrzydłowe</p> </div> </div> <div>  <div> <p>drzwi dwuskrzydłowe</p> </div> </div> <div>  <div> <p>winda</p> </div> </div> <div>  <div> <p>klatka schodowa</p> </div> </div> <div>  <div> <p>Szacht instalacyjny</p> </div> </div>	<p>Załącznik nr1 do Zeszytu nr9 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</p> <p>Stan na dzień listopad 2023</p>	<p>Zagospodarowanie terenu Zagrożenia radiologiczne</p> <p>POZIOM</p> <p>ADRES</p> <p>Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5</p>

Wykaz budynków, budowli i obiektów NIO-PIB przy ul.W.K.Roentgena 5 i 9

Nr budynku	Przeznaczenie
1	Przychodnia I wejście A,
2	Pawilon łóżkowy strona A i B
3	Bud Administracji wej. B i Przychodnia wej.C
4	Przychodnia wej. D i E, Odz. Obser.- Diagnostyczny
5	Budynek Radioterapii
6	Budynek Radiologii
7	Budynek Curieterapii
8	Rehabilitacja
9	Budynek Diagnostyczno-Badawczy
10	Centrum Edukacyjno-Konferencyjne
11	Centrum Profilaktyki Nowotworów
12	Agregatów prądotwórczych
13	Budynek biurowo-warsztatowy
14	Kotłowni gazowo-olejowej
15	Odpadów medycznych
16	Portierni i garażowy
17	CEDEON – odpady i odstojniki promieniotwórcze
18	Stolarnia
19,19a,19b	Trafostacje
20	Wody lodowej
21	Uzdatniania wody
22	Budynek hotelowo-szkoleniowy
23	Magazyn materiałów budowlanych
24	Tlenownia
25	Parking wielopoziomowy

Zagrożenie
biologiczne w obiekcie
~~nie~~ występuje

Zagrożenie
chemiczne w obiekcie
nie występuje

Zagrożenie
silne pole
elektromagnetyczne
nie występuje