



|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>Znaki ewakuacji</b>  | <b>Ochrona ppoż.</b>   | <b>Oznaczenia budowlane</b>   | <b>TEMAT</b>  | <b>OBIĘKT</b>   |
|  kierunek drogi ewakuacyjnej |  gaśnica  telefon alarmowy                          |  drzwi jednoskrzydłowe  Szacht instalacyjny | <b>Załącznik nr 1 do Zeszytu nr 2</b><br><b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA</b><br><b>POŻAROWEGO</b>                            | <b>Zagospodarowanie terenu</b><br><b>Zagrożenia radiologiczne</b>                           |
|  wyjście ewakuacyjne         |  ręczny ostrzegacz pożarowy  główny wyłącznik prądu |  drzwi dwuskrzydłowe   | <b>w Narodowym Instytucie Onkologii</b><br><b>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</b><br><b>Państwowym Instytucie Badawczym</b> | <b>POZIOM</b>   |
|  wyjście ewakuacyjne         |  koc gaśniczy   |  winda   | <b>w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</b>  | <b>ADRES</b>  |
|  schodami w górę             |  hydrant  |  klatka schodowa   | <b>Stan na dzień</b> <b>listopad 2023</b>   | Narodowy Instytut Onkologii<br>im. Marii Skłodowskiej-Curie-<br>Państwowy Instytut Badawczy |
|  schodami w dół              |  ostrzegacz dźwiękowy   |   |   | 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5  |

Wykaz budynków, budowli i obiektów NIO-PIB przy ul.W.K.Roentgena 5 i 9

| Nr budynku  | Przeznaczenie                                      |
|-------------|--|
| 1           | Przychodnia I wejście A,                           |
| 2           | Pawilon łóżkowy strona A i B                       |
| 3           | Bud Administracji wej. B i Przychodnia wej.C       |
| 4           | Przychodnia wej. D i E, Odz. Obser.- Diagnostyczny |
| 5           | Budynek Radioterapii                               |
| 6           | Budynek Radiologii                                 |
| 7           | Budynek Curieterapii                               |
| 8           | Rehabilitacja                                      |
| 9           | Budynek Diagnostyczno-Badawczy                     |
| 10          | Centrum Edukacyjno-Konferencyjne                   |
| 11          | Centrum Profilaktyki Nowotworów                    |
| 12          | Agregatów prądotwórczych                           |
| 13          | Budynek biurowo-warsztatowy                        |
| 14          | Kotłowni gazowo-olejowej                           |
| 15          | Odpadów medycznych                                 |
| 16          | Portierni i garażowy                               |
| 17          | CEDEON – odpady i odstojniki promieniotwórcze      |
| 18          | Stolarnia  |
| 19,19a, 19b | Trafostacje  |
| 20          | Wody lodowej                                       |
| 21          | Uzdatniania wody                                   |
| 22          | Budynek hotelowo-szkoleniowy                       |
| 23          | Magazyn materiałów budowlanych                     |
| 24          | Tlenownia  |
| 25          | Parking wielopoziomowy                             |

Zagrożenie  
biologiczne w obiekcie  
~~nie~~ występuje

Zagrożenie  
chemiczne w obiekcie  
nie występuje

Zagrożenie  
silne pole  
elektromagnetyczne  
~~nie~~ występuje