



Bezpośrednio sąsiaduje z
budynkiem biurowo-
warsztatowym

Znaki ewakuacji		Ochrona ppoż.		Oznaczenia budowlane		TEMAT	OBIEKT
 kierunek drogi ewakuacyjnej		 gaśnica	 telefon alarmowy	 drzwi jednoskrzydłowe	 Szacht instalacyjny	Załącznik nr9 do Zeszytu nr 13 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	Budynek kotłowni
 do wyjścia ewakuacyjnego		 ręczny ostrzegacz pożarowy	 główny wyłącznik prądu	 drzwi dwuskrzydłowe			POZIOM Piętro 1
 wyjście ewakuacyjne		 koc gaśniczy		 winda			ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5
 schodami w górę		 hydrant		 klatka schodowa		Stan na dzień listopad 2023	
 schodami w dół		 ostrzegacz dźwiękowy					