



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	Załącznik nr 19 do Zeszytu nr 13 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 Stan na dzień listopad 2023	Zagospodarowanie terenu Zagrożenia radiologiczne POZIOM ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5

Wykaz budynków, budowli i obiektów NIO-PIB przy ul.W.K.Roentgena 5 i 9

Nr budynku	Przeznaczenie
1	Przychodnia I wejście A,
2	Pawilon łóżkowy strona A i B
3	Bud Administracji wej. B i Przychodnia wej.C
4	Przychodnia wej. D i E, Odz. Obser.- Diagnostyczny
5	Budynek Radioterapii
6	Budynek Radiologii
7	Budynek Curieterapii
8	Rehabilitacja
9	Budynek Diagnostyczno-Badawczy
10	Centrum Edukacyjno-Konferencyjne
11	Centrum Profilaktyki Nowotworów
12	Agregatów prądotwórczych
13	Budynek biurowo-warsztatowy
14	Kotłowni gazowo-olejowej
15	Odpadów medycznych
16	Portierni i garażowy
17	CEDEON – odpady i odstojniki promieniotwórcze
18	Stolarnia
19,19a,19b	Trafostacje
20	Wody lodowej
21	Uzdatniania wody
22	Budynek hotelowo-szkoleniowy
23	Magazyn materiałów budowlanych
24	Tlenownia
25	Parking wielopoziomowy

Zagrożenie
biologiczne w obiekcie
nie występuje

Zagrożenie
chemiczne w obiekcie
nie występuje

Zagrożenie
silne pole
elektromagnetyczne
nie występuje