



<b>Znaki ewakuacji</b> <div>  kierunek drogi ewakuacyjnej   do wyjścia ewakuacyjnego   wyjście ewakuacyjne   schodami w górę   schodami w dół                 </div>	<b>Ochrona ppoż.</b> <div>  gaśnica   ręczny ostrzegacz pożarowy   koc gaśniczy   hydrant   ostrzegacz dźwiękowy   telefon alarmowy   wyłącznik prądu                 </div>	<b>Oznaczenia budowlane</b> <div>  drzwi jednoskrzydłowe   drzwi dwuskrzydłowe   winda   klatka schodowa   Szacht instalacyjny                 </div>	<b>TEMAT</b> Załącznik nr 2 do Zeszytu nr 1 <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 Stan na dzień <b>listopad 2023</b>	<b>OBIEKT</b> <b>Zagospodarowanie terenu</b> <b>Zagrożenia radiologiczne</b> <b>POZIOM</b> <b>ADRES</b> Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5
--	--	---	--	--

Wykaz budynków, budowli i obiektów NIO-PIB przy ul.W.K.Roentgena 5 i 9

Nr budynku	Przeznaczenie
1	Przychodnia Diagnostyczna wejście A,
2	Budynek Kliniczny strona A i B
3	Bud Administracji wej. B i Przych. Urolog. wej.C
4	Przychodnia wej. D i E, Odz. Obser.- Diagnostyczny
5	Budynek Radioterapii
6	Budynek RTG i Blok operacyjny
7	Patologia i Diagnostyka , Brachyterapia, Jodowy
8	Rehabilitacja
9	Budynek Badawczo-Naukowy
10	Centrum Edukacyjno-Konferencyjne
11	Centrum Profilaktyki Nowotworów
12	Agregatów prądotwórczych
13	Budynek biurowo-warsztatowy
14	Kotłowni gazowo-olejowej
15	Odpadów medycznych
16	Portierni i garażowy
17	CEDEON – odpady i odstojniki promieniotwórcze
18	Stolarnia
19,19a, 19b	Trafostacje
20	Wody lodowej
21	Uzdatniania wody
22	Budynek hotelowo-szkoleniowy
23	Magazyn materiałów budowlanych
24	Tlenownia
25	Parking wielopoziomowy