



<p>Znaki ewakuacji</p>	<p>Ochrona ppoż.</p>	<p>Oznaczenia budowlane</p>	<p>TEMAT</p>	<p>OBIEKT</p>
 kierunek drogi ewakuacyjnej	 gaśnica	 drzwi jednoskrzydłowe	<p>Załącznik nr1 do Zeszytu nr 7</p>	<p>Zagospodarowanie terenu</p>
 do wyjścia ewakuacyjnego	 ręczny ostrzegacz pożarowy	 drzwi dwuskrzydłowe	<p>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</p>	<p>Zagrożenia radiologiczne</p>
 wyjście ewakuacyjne	 koc gaśniczy	 Szacht instalacyjny	<p>w Narodowym Instytucie Onkologii</p>	<p>POZIOM</p>
 schodami w górę	 hydrant	 winda	<p>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</p>	<p>ADRES</p>
 schodami w dół	 ostrzegacz dźwiękowy	 klatka schodowa	<p>Państwowym Instytucie Badawczym</p>	<p>Narodowy Instytut Onkologii</p>
			<p>Stan na dzień listopad 2023</p>	<p>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</p>
				<p>Państwowy Instytut Badawczy</p>
				<p>02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5</p>

Wykaz budynków, budowli i obiektów NIO-PIB przy ul.W.K.Roentgena 5 i 9

Nr budynku	Przeznaczenie
1	Przychodnia I wejście A,
2	Pawilon łóżkowy strona A i B
3	Bud Administracji wej. B i Przychodnia wej.C
4	Przychodnia wej. D i E, Odz. Obser.- Diagnostyczny
5	Budynek Radioterapii
6	Budynek Radiologii
7	Budynek Curieterapii
8	Rehabilitacja
9	Budynek Diagnostyczno-Badawczy
10	Centrum Edukacyjno-Konferencyjne
11	Centrum Profilaktyki Nowotworów
12	Agregatów prądotwórczych
13	Budynek biurowo-warsztatowy
14	Kotłowni gazowo-olejowej
15	Odpadów medycznych
16	Portierni i garażowy
17	CEDEON – odpady i odstojniki promieniotwórcze
18	Stolarnia
19,19a,19b	Trafostacje
20	Wody lodowej
21	Uzdatniania wody
22	Budynek hotelowo-szkoleniowy
23	Magazyn materiałów budowlanych
24	Tlenownia
25	Parking wielopoziomowy

Zagrożenie
biologiczne w obiekcie
~~nie~~ występuje

Zagrożenie
chemiczne w obiekcie
~~nie~~ występuje

Zagrożenie
silne pole
elektromagnetyczne
~~nie~~ występuje